

Servicebericht Nr. 20794

Frau Karin Suter
Kohlgraben 32
CH-6370 Stans

Objekt Stans: Kohlgraben 32
Termin 05.10.2012

Start
Problemstellung / Auftrag: Standard Service B1 ausführen

1 Ausgeführte Arbeiten	
Arbeit 1 Arbeit 5	Arbeit 15

2 Material
1 Stück Absperrventil BOA-Compact Ausführung; DN 25; PN 16

3 Arbeitsaufwand
05.10.2012 Meier Kurt, Monteur B 2.50 Std. 05.10.2012 Huber Pascal, Lehrling 2.50 Std.

4 Weitere Leistungen	
Leistung 3	Leistung 13

Kurt Meier



Auftraggeber



05.10.2012 16:39:34