

Arbeitsrapport Nr. 20681

Lussi Schreinerei AG
Stansstaderstr. 66
CH-6370 Stans

Objekt Stans: Stansstaderstr. 66

Termin 02.10.2012

Kontaktperson Hans Hugentobler 079 788 456

Auftraggeber Karl Lussi

Start
Problemstellung / Auftrag: Brennerstörung

1 Ausgeführte Arbeiten	
Arbeit 1	Arbeit 11
Arbeit 2	Arbeit 12

2 Material
1 Stück Absperrventil BOA-Compact Ausführung; DN 125; PN 6
1 Stück Ausblasdüse ATP, Grösse 6 - IM ABO ENTHALTEN

3 Arbeitsaufwand
02.10.2012 Meier Kurt, Monteur B 3.25 Std. Mehrpreis Abend 25 %
02.10.2012 Huber Pascal, Lehrling 3.25 Std. Mehrpreis Abend 25 %

4 Weitere Leistungen	
Leistung 1	Leistung 11
Leistung 2	

Kurt Meier

K. Meier

Auftraggeber

H. Lussi

02.10.2012 17:54:47